


## 保健センター・子育て支援センターの概況 (各施設の写真)

●精華町 [省略図] (p 1)

●保健センター (p 2 ~ 9)

●子育て支援センター (p 10 ~ 12)  
(こまだ保育所内)

[省略] [義華町]






### ●建物

1階：保健センター（赤丸）

2階：シルバー人材センター（黄丸）


### ●ピロティ

ベビーカー置き場として代用（赤丸）



### ●駐車場（保健センター前 [左画像]、川西小学校前 [右画像]）

駐車スペースは、約 48 台。左画像の駐車場がいっぱいになると右画像の駐車場へ誘導する。駐車場に屋根がないため、雨天時にはチャイルドシートに子どもを座らせていると、親が濡れてしまう。



### ●府道 22 号線沿の案内看板（八幡方面 [左画像]、木津方面 [右画像]）

保健センターの案内看板（黄丸）を設置している。赤丸の道を曲がると左手に保健センターがあるが、府道から外れた場所にありわかりづらい。




- 信号機なし横断歩道（駐車場側から撮影 [左画像]、保健センター側から撮影 [右画像]）  
赤丸の位置に誘導員（シルバー人材センターに委託）を配置しているが、横断が非常に危険である。



### ●玄関（外部）


### ●玄関（内部）

自動ドアと部屋入口までの距離が近く、子どもが飛び出し、ドアに挟まれる危険がある。




### ●掲示スペース

入口（玄関）正面の掲示板（ホワイトボード [左画像]）のみであり、掲示スペースが不足しているため、各部屋の壁や扉に掲示 [右画像] しており、情報が見にくく、効果的な普及啓発が図れない。



●診察室1（入口 [左画像]、内部 [右画像]）  
各乳幼児健診の診察を行う



●診察室2（入口 [左画像]、内部 [右画像]）  
各乳幼児健診の診察を行う



●事務室（入口 [左画像]、内部 [右画像]）  
事業がある日のみ、職員がミーティング等で使用




● 健診室（入口）




● 健診室（内部）

右手にある健康相談室と合わせて事業のメイン会場として使用



● 健診室（授乳スペース）

カーテンで区切られているのみで、落ち着いて授乳できる環境ではない



● 健診室（開閉ができない窓）

光は入るが、換気ができないため湿気が多くカビが発生しやすい



● 健康相談室（入口）



● 健康相談室（内部）

左手にある健診室と合わせて事業のメイン会場として使用



### ● 健診室と健康相談室の室温

健診室と健康相談室は右画像のように区切られているだけのため、場所によって温度差が激しい



### ● 健診室と健康相談室の区切り

パーテーション(赤丸)とアコードィオンカーテン(黄丸)で区切られているだけのため、静かな環境で指導・相談ができない




### ● 交流室(入口)




### ● 交流室(内部)

健診室と健康相談室とは、廊下を挟んで向かいの部屋であり、こちらも事業の会場として使用



### ● 交流室(授乳スペース)

カーテンで区切られているのみで、落ち着いて授乳できる環境ではない



### ● 交流室(開閉ができない窓)

光は入るが、換気ができないため湿気が多くカビが発生しやすい



●男子・女子トイレ（入口）

以下の写真のとおり

男子・女子トイレには

「洋式トイレがない」

「幼児用大便器・小便器がない」



●女子トイレ（内部1）  
洗面台 2台、スロップシンク 1台



●女子トイレ（内部2）  
大便器（和式）3台



●男子トイレ（内部1）  
洗面台 1台、スロップシンク 1台、小便器 3台



●男子トイレ（内部2）  
大便器（和式）1台




●多目的トイレ（入口）




●多目的トイレ（内部1）  
洗面台、可動式ペビーシート



●多目的トイレ（内部2）  
大便器（洋式）、汚物流し



●機械室（入口 [左画像]、内部 [右画像]）  
他団体が利用するときは、施錠している。流し台、食器棚、冷蔵庫、滅菌器など



### ●廊下

収納スペースがないため、収納できない物品を廊下に置いている状態であり、一部廊下が狭くなっている所もある



### ●各部屋の床

コンクリートの上に薄いタイルカーペット（左画像）を敷いている環境のため、転ぶと危なく、冬は底冷えするため、「ジョイントマット（右画像）」を敷いて対策をしている状態である




### ●建物（全体）

こまだ保育所 2 階の一室を子育て支援センターとして使用



### ●駐車場（保育所と共有）

駐車スペースは、約 21 台。駐車場に屋根がないため、雨天時にはチャイルドシートに子どもを座らせていると、親が濡れてしまう。



### ●駐輪場（保育所と共有）

### ●園庭（保育所と共有）

保育所と共有のため、子育て支援センター専用の外遊びができるスペースがない




●職員室（保育所と共有）

建物 1 階



●相談室（保育所と共有）

建物 1 階。子育て等の相談の際に使用



●子育て支援室（子育て支援センター）

建物 2 階にある子育て支援室を子育て支援センターとして運用している。部屋がこの 1 室のみであるため、講座を開催できる部屋や講座を開催時の託児スペースがない。また、飲食できるスペースがない




●物置（建物 2 階）

子育て支援センター専用の物置が建物 2 階のスペース（左画像）しかなく、屋外に収納庫を設置（右画像）して対応している状態であり、収納スペースが不足している



●2階トイレ（保育所と共有）  
入口



●2階トイレ  
全体



●2階トイレ（保育所と共有）  
流し台



●2階トイレ（保育所と共有）  
幼児用小便器 5台



●2階トイレ（保育所と共有）  
幼児用大便器（洋式）5台



●2階トイレ（保育所と共有）  
大便器（洋式）1台