

■修繕箇所一覧表

公園No.	公園名	製 品 名	使用	総合 判定	HL	劣化	塗装 判定	内 容	修繕内容	数量	単位
6	桜が丘四丁目北公園	複合遊具（すべり台2）	可	C	2	c	B	滑降面の破損	滑降面補修	1	式
7	鳥谷公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	B	基礎部に基礎露出	基礎部ゴムチップ貼付施工	2	箇所
		すべり台	不可	C	3	b	B	出発部に強固な設置面	設置面（出発部）ゴムチップ貼付施工	2	m ²
9	光台四丁目 8号緑地	複合施設②	不可	-	-	-	-	柱腐食等	解体撤去	1	式
14	光台八丁目公園 （ほほえみの丘公園）	リンク遊具（アシカ）	可	C	0	c	A	ボルトキャップ破損	ボルトキャップ交換	1	箇所
19	精華台三丁目あかり公園	ジャングルジム	不可	C	3	b	B	基礎部に基礎露出	基礎部ゴムチップ貼付施工	4	箇所
		健康器具③ （背伸ばしベンチ）	可	C	1	c	-	構造部材2（座板）の腐朽	構造部材2（座板）の交換	6	箇所
22	華広場	すべり台	不可	C	3	b	B	V字開口に首・胴体の挟み込み	V字開口塞ぎ（鉄板溶接・バリ取り・塗装）	3	箇所
23	大池公園	スプリング遊具（クジラ）	可	C	2	c	C	上物部の摩耗	上物部の補修・塗装	1	箇所